



CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK
 Hoofdafdeling S6, Statistieken van Rechtsbescherming en Veiligheid
 Prinses Beatrixlaan 428, postbus 959, 2270 AZ Voorburg
 Telefoon 070 - 694341, tst 2805

alap

_____ *branden*
brandweer statistiek

Opgemaakt door T.J. HOLVAST
 Telefoon, toestel 05922-1232 34

bevelvoerder T.J. HOLVAST
 datum 13.02.84 rapportnummer 2

01. Datum van de brand 13.02.84

02. Brandweergemeente ANLoo

03. Brandadres
 gemeente ANLoo
 straat + nr. R.W. 33
 postcode
 eigenaar/gebruiker J.B. DE VRIES

04. Tijdstip
 3e uitruk 2e uitruk 1e uitruk
 uur min. uur min. uur min.
 gemeld 0945
 uitgerukt 0947
 aankomst 0956
 ingerukt 1036
 nablissing tot

05. Gemeld door (code gekozen antwoord omcirkelen)

	wijze van melden	
	telefoon	anders
gebruiker/eigenaar	01	11
buren/omwonenden	02	12
voorbijgangers	03	13
politie	04	14
brandmeldinstallatie	05	15
anders en/of onbekend	06	16

06. Uitrुक/inzet

	eigen		bijstand	
	uitr.	inz.	uitr.	inz.
a. aantal materieel				
(tank) autospuit	1	1		
motorspuit				
hoogwerker				
autoladder				
hulpverleningswagen				
commandowagen				
ander materieel				
totaal				
b. aantal personeel				
beroeps				
vrijwillig/plicht B.W.	11	11		
bedrijfsbrandweer				
totaal	11	11		

07. Loos alarm/brandgerucht ja . . . 1 stop invulling
 neen . . . 2

08. Materiële schade (direkte) ja . . . 1
 neen . . . 2
 indien ja, noteer het schadebedrag in hele gulden 10.000

09. Verzekerd tegen brand ja . . . 1
 neen . . . 2 naar vraag 11
 onb. . . 8

10. Verzekeringsmij. ZEVEN PROVINCIEËN

11. Schoorsteenbrand ja . . . 1 stop invulling
 neen . . . 2

De vragen 12 en 13 alleen in te vullen bij een BUITENBRAND!

12. Object buitenbrand
- container, afvalbak 01
 - wegen, straten en terreinen 02
 - berm 03
 - bos, heide, duinen 04
 - personenauto 05
 - sloopauto 06
 - vracht- of tankauto 07
 - vrachtschip, tankschip 08
 - spoorwagon 09
 - spookketelwagon 10
 - openluchtinstallatie 11
 - tankopslagplaats 12
 - andere opslagplaatsen 13
 - andere n.l.: 77

13. (Vermoedelijke) oorzaak buitenbrand
- brandstichting 01
 - spelen met vuur, baldadigheid 02
 - afbranden van terreinen, bermen 03
 - defekt, technische storing, kortsluiting 04
 - defekt, storing van L.P.G. installatie 05
 - ongeluk, aanrijding 06
 - andere n.l.: 77
 - onbekend 88

14. Was er sprake van gevaarlijke stoffen en/of doden/gewonden? ja 1
 neen 2 naar vraag 17

15. Waren er gevaarlijke stoffen in of op het object aanwezig? ja 1
 neen 2
 waren deze gevaarlijke stoffen bij de brand betrokken? ja 1
 neen 2

naam gevaarlijke stof BENZINE
 identifikatienummer . . . (GI/VN) 331203
 hoeveelheid ltr/kg 20

16. Doden/gewonden

	aantal personen		
	Brw.	volw.	kind.
a. doden (oorzaak)			
verstikking/verbranding			
vallen/springen			
andere oorzaak			
totaal			
b. gewonden (letsel)			
brandwonden			
kneuzingen/breuken			
snijswonden			
andere verwondingen			
totaal			
c. bedwelmden			

VOORSTEL: Vla.

par. afd. 1 gezien 1
 chef. secr.

burg. 1
 weth. 1
 weth. 1

B.en W. 2.1 FEB. 1984

Par. d.s. 1 stop invulling
 Beoordeling ca.2 z.o.z.

17. Buitenbrand ja . . . 1 stop invulling
 neen . . . 2

Grote brand (binnen en/of uitstaand)

28. Constructie

a. draagconstructie gebouw

steen, baksteen, kalksteen	1
beton, gewapend-, prefab-	2
staal	3
hout (<i>houtskeletbouw</i>)	4
andere constructie n.l.: _____	7
_____	7

b. draagconstructie dak

beton, gewapend-, prefab-	1
staal	2
hout	3
andere constructie n.l.: _____	7
_____	7

c. afwerkingsmateriaal buitenzijde dak

pannen	1
riet	2
glas	3
teerprodukten	4
steenachtige materialen	5
ander materiaal n.l.: _____	7
_____	7

d. afwerkingsmateriaal onderzijde dak

hout, houtachtig	1
steenachtig, beton	2
metaal, staal, aluminium	3
ander materiaal n.l.: _____	7
_____	7

e. materiaal buitenwanden

steen, baksteen, kalksteen	1
beton, gewapend-, prefab-	2
hout	3
kunststof	4
ander materiaal n.l.: _____	7
_____	7

f. materiaal vloeren

steenachtig, beton	1
hout	2
ander materiaal n.l.: _____	7
_____	7

g. waren er binnenwanden aanwezig?

ja	1
neen	2

ZO JA; materiaal binnenwanden

metselwerk	1
gips	2
hout	3
ander materiaal n.l.: _____	7
_____	7

h. waren er plafonds aanwezig?

ja	1
neen	2

ZO JA; afwerking plafond

steenachtig, stucwerk	1
houtachtig	2
kunststof	3
verlaagd plafond	4
andere afwerking n.l.: _____	7
_____	7

29. Branduitbreiding (meer dan 1 antwoord mogelijk)

a. was er sprake van brandvoortplanting?

ja	1
neen	2

ZO JA, via:

inventaris	01
afwerkingsmateriaal wand e.d.	02
leidingschachten (<i>ventilatie</i>) kanalen	04
ander n.l.: _____	08
_____	08

b. was er sprake van branddoorslag?

ja	1
neen	2

ZO JA, door:

gesloten deuren	01
plafond - gesloten	02
- niet gesloten	04
wand	08
vloer	16
andere n.l.: _____	32
_____	32

c. was er sprake van brandoverslag?

ja	1
neen	2

ZO JA, door:

vlammen	01
hittestraling	02
vlieg vuur	04
andere n.l.: _____	08
_____	08

d. was er sprake van instorting?

ja	1
neen	2

ZO JA, van:

vloer	01
binnenwand	02
buitenwand	04
dragende kolom/paal	08
kapconstructie (dak)	16
andere delen van het gebouw n.l.: _____	32
_____	32

Opmerkingen

gezien d.d. 13 FEBRUARI 1984

Commandant van de brandweer: _____