

Grote brand (binnen en/of uitstaand)

28. Constructie

a. draagconstructie gebouw

steen, baksteen, kalksteen	1
beton, gewapend-, prefab-	2
staal	3
hout (<i>houtskeletbouw</i>)	4
andere constructie n.l.: _____	
_____	7

b. draagconstructie dak

beton, gewapend-, prefab-	1
staal	2
hout	3
andere constructie n.l.: _____	
_____	7

c. afwerkingsmateriaal buitenzijde dak

pannen	1
riet	2
glas	3
teerprodukten	4
steenachtige materialen	5
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

d. afwerkingsmateriaal onderzijde dak

hout, houtachtig	1
steenachtig, beton	2
metaal, staal, aluminium	3
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

e. materiaal buitenwanden

steen, baksteen, kalksteen	1
beton, gewapend-, prefab-	2
hout	3
kunststof	4
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

f. materiaal vloeren

steenachtig, beton	1
hout	2
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

g. waren er binnenwanden aanwezig?

ja	1
neen	2

ZO JA; materiaal binnenwanden

metselwerk	1
gips	2
hout	3
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

h. waren er plafonds aanwezig?

ja	1
neen	2

ZO JA; afwerking plafond

steenachtig, stucwerk	1
houtachtig	2
kunststof	3
verlaagd plafond	4
andere afwerking n.l.: _____	
_____	7

29. Branduitbreiding (meer dan 1 antwoord mogelijk)

a. was er sprake van brandvoortplanting?

ja	1
neen	2

ZO JA, via:

inventaris	01
afwerkingsmateriaal wand e.d.	02
leidingschachten (<i>ventilatie</i>) kanalen	04
ander n.l.: _____	
_____	08

b. was er sprake van branddoorslag?

ja	1
neen	2

ZO JA, door:

gesloten deuren	01
plafond - gesloten	02
- niet gesloten	04
wand	08
vloer	16
andere n.l.: _____	
_____	32

c. was er sprake van brandoverslag?

ja	1
neen	2

ZO JA, door:

vlammen	01
hittestraling	02
vliegvlam	04
andere n.l.: _____	
_____	08

d. was er sprake van instorting?

ja	1
neen	2

ZO JA, van:

vloer	01
binnenwand	02
buitenwand	04
dragende kolom/paal	08
kapconstructie (dak)	16
andere delen van het gebouw n.l.: _____	
_____	32

Opmerkingen

HET BETROF EEN AANSEBOUWDE
KIPPEHOU VAN EEN SCHUUR.

gezien d.d. 25/4-184

Commandant van de brandweer: