



CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK
 Hoofdafdeling S6, Statistieken van Rechtsbescherming en Veiligheid
 Prinses Beatrixlaan 428, postbus 959, 2270 AZ Voorburg
 Telefoon 070 - 694341, tst 2805

INGEKOMEN
 Gemeente **ANLOO**
branden
brandweer statistiek

Opgemaakt door T.J. HOLVAST
 Telefoon, toestel 05922-1245 34

bevelvoerder T.J. HOLVAST
 datum 08-09-84 rapportnummer

01. Datum van de brand 06-10-84

02. Brandweergemeente ANLOO

03. Brandadres
 gemeente ANLOO
 straat + nr. DE HULLEN 16
 postcode 9.4.68 TE
 eigenaar/gebruiker FA. BOER ANLOO

04. Tijdstip

	3e uitruk	2e uitruk	1e uitruk
	uur min.	uur min.	uur min.
gemeld			<u>1657</u>
uitgerukt			<u>1700</u>
aankomst			<u>1705</u>
ingerukt			<u>1714</u>
nablissing tot			<u>1721</u>

05. Gemeld door

	wijze van melden	
	telefoon	anders
gebruiker/eigenaar		<u>11</u>
buren/omwonenden	<u>02</u>	<u>12</u>
voorbijgangers	<u>03</u>	<u>13</u>
politie	<u>04</u>	<u>14</u>
brandmeldinstallatie	<u>05</u>	<u>15</u>
anders en/of onbekend	<u>06</u>	<u>16</u>

06. Uitruk/inzet

	eigen		bijstand	
	uitr.	inz.	uitr.	inz.
a. aantal materieel				
(tank) autospuit	<u>1</u>	<u>1</u>		
motorspuit				
hoogwerker				
autoladder				
hulpverleningswagen				
commandowagen				
ander materieel				
totaal	<u>1</u>	<u>1</u>		
b. aantal personeel				
beroeps				
vrijwillig/plicht B.W.	<u>10</u>	<u>10</u>		
bedrijfsbrandweer				
totaal	<u>10</u>	<u>10</u>		

07. Loos alarm/brandgerucht ja 1 stop invulling
 neen 2

08. Materiële schade (direkte) ja 1
 neen 2
 indien ja, noteer het schadebedrag in hele gulden

09. Verzekerd tegen brand ja 1
 neen 2 naar vraag 11
 onb. 8

10. Verzekeringsmij. ERBO

11. Schoorsteenbrand ja 1 stop invulling
 neen 2

De vragen 12 en 13 alleen in te vullen bij een BUITENBRAND!

12. Object buitenbrand

	VOORSTEL	
container, afvalbak		<u>01</u>
wegen, straten en terreinen	<u>keuring</u>	<u>02</u>
berm		<u>03</u>
bos, heide, duinen	par. afd. <u> </u>	<u>04</u>
personenauto	chef. <u> </u>	<u>05</u>
sloopauto		<u>06</u>
vracht- of tankauto		<u>07</u>
vrachtschip, tankschip	burg. <u> </u>	<u>08</u>
spoorwagon	weth. <u> </u>	<u>09</u>
spoorketelwagon	weth. <u> </u>	<u>10</u>
openluchtinstallatie		<u>11</u>
tankopslagplaats	B. en W. <u>17 OKT. 1984</u>	<u>12</u>
andere opslagplaats	Raad d.d. <u> </u>	<u>13</u>
andere n.l.:	<u>TRAVEL</u>	<u>77</u>

13. (Vermoedelijke) oorzaak buitenbrand

brandstichting	<u>01</u>
spelen met vuur, baldadigheid	<u>02</u>
afbranden van terreinen, bermen	<u>03</u>
defekt, technische storing, kortsluiting	<u>04</u>
defekt, storing van L.P.G. installatie	<u>05</u>
ongeluk, aanrijding	<u>06</u>
andere n.l.:	<u>77</u>
onbekend	<u>88</u>

14. Was er sprake van gevaarlijke stoffen en/of doden/
 gewonden? ja 1
 neen 2 naar vraag 17

15. Waren er gevaarlijke stoffen in of op het object aanwezig?
 ja 1
 neen 2
 waren deze gevaarlijke stoffen bij de brand betrokken? ja 1
 neen 2

naam gevaarlijke stof DIESELOLIE
 identifikatienummer (GI/VN) 301202
 hoeveelheid ltr/kg 50

16. Doden/gewonden

	aantal personen		
	Brw.	volw.	kind.
a. doden (oorzaak)			
verstikking/verbranding			
vallen/springen			
andere oorzaak			
totaal			
b. gewonden (letsel)			
brandwonden			
kneuzingen/breuken			
sniwonden			
andere verwondingen			
totaal			
c. bedwelmde			

17. Buitenbrand ja 1 stop invulling
 neen 2 z.o.z.

Grote brand (binnen en/of uitstaand)

28. Constructie

a. draagconstructie gebouw

steen, baksteen, kalksteen	1
beton, gewapend-, prefab-	2
staal	3
hout (houtskeletbouw)	4
andere constructie n.l.: _____	
_____	7

b. draagconstructie dak

beton, gewapend-, prefab-	1
staal	2
hout	3
andere constructie n.l.: _____	
_____	7

c. afwerkingsmateriaal buitenzijde dak

pannen	1
riet	2
glas	3
teerprodukten	4
steenachtige materialen	5
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

d. afwerkingsmateriaal onderzijde dak

hout, houtachtig	1
steenachtig, beton	2
metaal, staal, aluminium	3
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

e. materiaal buitenwanden

steen, baksteen, kalksteen	1
beton, gewapend-, prefab-	2
hout	3
kunststof	4
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

f. materiaal vloeren

steenachtig, beton	1
hout	2
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

g. waren er binnenwanden aanwezig?

ja	1
neen	2

ZO JA; materiaal binnenwanden

metselwerk	1
gips	2
hout	3
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

h. waren er plafonds aanwezig?

ja	1
neen	2

ZO JA; afwerking plafond

steenachtig, stucwerk	1
houtachtig	2
kunststof	3
verlaagd plafond	4
andere afwerking n.l.: _____	
_____	7

29. Branduitbreiding (meer dan 1 antwoord mogelijk)

a. was er sprake van brandvoortplanting?

ja	1
neen	2

ZO JA, via:

inventaris	01
afwerkingsmateriaal wand e.d.	02
leidingschachten (ventilatie) kanalen	04
ander n.l.: _____	
_____	08

b. was er sprake van branddoorslag?

ja	1
neen	2

ZO JA, door:

gesloten deuren	01
plafond - gesloten	02
- niet gesloten	04
wand	08
vloer	16
andere n.l.: _____	
_____	32

c. was er sprake van brandoverslag?

ja	1
neen	2

ZO JA, door:

vlammen	01
hittestraling	02
vliegvlam	04
andere n.l.: _____	
_____	08

d. was er sprake van instorting?

ja	1
neen	2

ZO JA, van:

vloer	01
binnenwand	02
buitenwand	04
dragende kolom/paal	08
kapconstructie (dak)	16
andere delen van het gebouw n.l.: _____	
_____	32

Opmerkingen

DE DET ZAND EN OLIE
BESTEUREDE BRANDSTOF TANK
VATTE VAN.

gezien d.d. 8 okt. 1984

Commandant van de brandweer: _____