



CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK  
 Hoofdafdeling S6, Statistieken van Rechtsbescherming en Veiligheid  
 Prinses Beatrixlaan 428, postbus 959, 2270 AZ Voorburg  
 Telefoon 070 - 694341, tst 2805

*oef*



branden

**brandweer statistiek**  
**INGEKOMEN**  
 Gemeente ANLOO  
 13 DEC. 1984

Opgemaakt door T.J. HOLVAAS  
 Telefoon, toestel 05922-1245 34

bevelvoerder J. BRANNS  
 datum 17.12.84 rapportnummer 13 DEC. 1984

01. Datum van de brand 16.12.84  
 02. Brandweergemeente ANLOO  
 03. Brandadres  
 gemeente ANLOO  
 straat + nr. DE HOEK 19 GASTEREN  
 postcode . . . . .  
 eigenaar/gebruiker E. HOFSTEEUZE

04. Tijdstip  
 3e uitruk 2e uitruk 1e uitruk  
 uur min. uur min. uur min.  
 gemeld . . . . . 16.06  
 uitgerukt . . . . . 16.08  
 aankomst . . . . . 16.15  
 ingerukt . . . . . 16.26  
 nablissing tot . . . . .

05. Gemeld door (code gekozen antwoord omcirkelen)

	wijze van melden	
	telefoon	anders
gebruiker/eigenaar . . . . .	<u>01</u>	11
buren/omwonenden . . . . .	02	12
voorbijgangers . . . . .	03	13
politie . . . . .	04	14
brandmeldinstallatie . . . . .	05	15
anders en/of onbekend . . . . .	06	16

06. Uitruk/inzet

	eigen		bijstand	
	uitr.	inz.	uitr.	inz.
a. aantal materieel				
(tank) autospuit . . . . .		1		
motorspuit . . . . .				
hoogwerker . . . . .				
autoladder . . . . .				
hulpverleningswagen . . . . .				
commandowagen . . . . .				
ander materieel . . . . .				
totaal . . . . .		1		
b. aantal personeel				
beroeps . . . . .		6		
vrijwillig/plicht B.W. . . . .				
bedrijfsbrandweer . . . . .				
totaal . . . . .		6		

07. Loos alarm/brandgerucht ja . . . 1 stop invulling  
 neen . . . 2

08. Materiële schade (direkte) ja . . . 1  
 neen . . . 2  
 indien ja, noteer het schadebedrag in hele gulden . . . . .

09. Verzekerd tegen brand ja . . . 1  
 neen . . . 2 naar vraag 11  
 onb. . . . 8

10. Verzekeringsmij. . . . .

11. Schoorsteenbrand ja . . . 1 stop invulling  
 neen . . . 2

De vragen 12 en 13 alleen in te vullen bij een BUITENBRAND!

12. Object buitenbrand

container, afvalbak . . . . .	01
wegen, straten en terreinen . . . . .	02
berm . . . . .	03
bos, heide, duinen . . . . .	04
personenauto . . . . .	05
sloopauto . . . . .	06
vracht- of tankauto . . . . .	07
vrachtschip, tankschip . . . . .	08
spoorwagon . . . . .	09
spookketelwagon . . . . .	10
openluchtinstallatie . . . . .	11
tankopslagplaats . . . . .	12
andere opslagplaatsen . . . . .	13
andere n.l.: . . . . .	77

13. (Vermoedelijke) oorzaak buitenbrand

brandstichting . . . . .	01
spelen met vuur, baldadigheid . . . . .	02
afbranden van terreinen, bermen . . . . .	03
defekt, technische storing, kortsluiting . . . . .	04
defekt, storing van L.P.G. installatie . . . . .	05
ongeluk, aanrijding . . . . .	06
andere n.l.: . . . . .	77
onbekend . . . . .	88

VOORSTEL: . . . . .  
 par. afz. . . . .  
 chef. . . . .  
 burg. weth. . . . .  
 Haad d. d. . . . .  
 Beslissing . . . . .

DEC 1984

14. Was er sprake van gevaarlijke stoffen en/of doden/gewonden?  
 ja . . . . . 1  
 neen . . . . . 2 naar vraag 17

15. Waren er gevaarlijke stoffen in of op het object aanwezig?  
 ja . . . . . 1  
 neen . . . . . 2

waren deze gevaarlijke stoffen bij de brand betrokken?  
 ja . . . . . 1  
 neen . . . . . 2

naam gevaarlijke stof . . . . .  
 identifikatienummer . . . . . (GI/VN) . . . . .  
 hoeveelheid . . . . . ltr/kg . . . . .

16. Doden/gewonden

a. doden (oorzaak)

	aantal personen		
	Brw.	volw.	kind.
verstikking/verbranding . . . . .			
vallen/springen . . . . .			
andere oorzaak . . . . .			
totaal . . . . .			

b. gewonden (letsel)

	aantal personen		
	Brw.	volw.	kind.
brandwonden . . . . .			
kneuzingen/breuken . . . . .			
snijwonden . . . . .			
andere verwondingen . . . . .			
totaal . . . . .			

c. bedwelmden . . . . .

17. Buitenbrand ja . . . . . 1 stop invulling  
 neen . . . . . 2 z.o.z.

## Grote brand (binnen en/of uitstaand)

### 28. Constructie

#### a. draagconstructie gebouw

steen, baksteen, kalksteen . . . . .	1
beton, gewapend-, prefab- . . . . .	2
staal . . . . .	3
hout ( <i>houtskeletbouw</i> ) . . . . .	4
andere constructie n.l.: _____	
_____	7

#### b. draagconstructie dak

beton, gewapend-, prefab- . . . . .	1
staal . . . . .	2
hout . . . . .	3
andere constructie n.l.: _____	
_____	7

#### c. afwerkingsmateriaal buitenzijde dak

pannen . . . . .	1
riet . . . . .	2
glas . . . . .	3
teerprodukten . . . . .	4
steenachtige materialen . . . . .	5
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

#### d. afwerkingsmateriaal onderzijde dak

hout, houtachtig . . . . .	1
steenachtig, beton . . . . .	2
metaal, staal, aluminium . . . . .	3
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

#### e. materiaal buitenwanden

steen, baksteen, kalksteen . . . . .	1
beton, gewapend-, prefab- . . . . .	2
hout . . . . .	3
kunststof . . . . .	4
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

#### f. materiaal vloeren

steenachtig, beton . . . . .	1
hout . . . . .	2
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

#### g. waren er binnenwanden aanwezig?

ja . . . . .	1
neen . . . . .	2

#### ZO JA; materiaal binnenwanden

metselwerk . . . . .	1
gips . . . . .	2
hout . . . . .	3
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

#### h. waren er plafonds aanwezig?

ja . . . . .	1
neen . . . . .	2

#### ZO JA; afwerking plafond

steenachtig, stucwerk . . . . .	1
houtachtig . . . . .	2
kunststof . . . . .	3
verlaagd plafond . . . . .	4
andere afwerking n.l.: _____	
_____	7

### 29. Branduitbreiding (meer dan 1 antwoord mogelijk)

#### a. was er sprake van brandvoortplanting?

ja . . . . .	1
neen . . . . .	2

#### ZO JA, via:

inventaris . . . . .	01
afwerkingsmateriaal wand e.d. . . . .	02
leidingschachten ( <i>ventilatie</i> ) kanalen . . . . .	04
ander n.l.: _____	
_____	08

#### b. was er sprake van branddoorslag?

ja . . . . .	1
neen . . . . .	2

#### ZO JA, door:

gesloten deuren . . . . .	01
plafond - gesloten . . . . .	02
- niet gesloten . . . . .	04
wand . . . . .	08
vloer . . . . .	16
andere n.l.: _____	
_____	32

#### c. was er sprake van brandoverslag?

ja . . . . .	1
neen . . . . .	2

#### ZO JA, door:

vlammen . . . . .	01
hittestraling . . . . .	02
vlieg vuur . . . . .	04
andere n.l.: _____	
_____	08

#### d. was er sprake van instorting?

ja . . . . .	1
neen . . . . .	2

#### ZO JA, van:

vloer . . . . .	01
binnenwand . . . . .	02
buitenwand . . . . .	04
dragende kolom/paal . . . . .	08
kapconstructie (dak) . . . . .	16
andere delen van het gebouw n.l.: _____	
_____	32

#### Opmerkingen

gezien d.d. 17/12-104  
 Commandant van de brandweer: [Handwritten Signature]